

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称		建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称			構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3				耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考
1	静山館	1~3階	東京都板橋区成増二丁目26番3号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	0.98	C _{TU} ・S _D	0.52			II	C _{TU} ・S _D =0.3で判断
		4~7階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	1.07	C _{TU} ・S _D	0.72			III	
2	あづさわグランドハウス		東京都板橋区東坂下二丁目4番3号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	0.60	C _{TU} ・S _D	0.34	耐震改修 建替え	未定	II	
3	ローヤルハイツ大山	1~6階	東京都板橋区幸町1番16号	共同住宅 事務所 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	0.55	C _{TU} ・S _D	0.321			II	
		7~10階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	0.57	C _{TU} ・S _D	0.359			II	
4	ルシエール江古田		東京都板橋区小茂根一丁目25番26号	共同住宅	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	0.68	C _{TU} ・S _D	0.318			II	
5	東洋ビル		東京都板橋区氷川町20番1号	共同住宅 事務所	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	1.00	C _{TU} ・S _D	0.47	耐震改修	令和6年2月20日 完了	III	
6	コイズミビル(RC造)		東京都板橋区熊野町33番3号	事務所 住宅	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	0.43	C _{TU} ・S _D	0.26			I	
7	コイズミビル(S造)		東京都板橋区熊野町33番3号	店舗 事務所 住宅	3-2	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)		Is	0.3	q	1.23			II	
8	ライオンズマンション中板橋		東京都板橋区大谷口北町2番9号	共同住宅	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	1.00	C _{TU} ・S _D	0.5	耐震改修	令和6年9月24日 完了	III	

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称		建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称				構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3				耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考		
													内容	実施時期	ランク			
9	桜川グレースマンション	1~3階	東京都板橋区桜川三丁目24番10号	共同住宅 事務所	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.05	C _{Tu} ・S _D	0.63	耐震改修	令和元年6月21日 完了	III
		4~7階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.03	C _{Tu} ・S _D	0.51			III
10	ソレイユ成増	1~6階	東京都板橋区成増一丁目31番8号	共同住宅 店舗 事務所	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	0.72	C _{Tu} ・S _D	0.25			II
		7~11階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	0.38	C _{Tu} ・S _D	0.29			I
11	大山サンハイツ	1~6階	東京都板橋区大山金井町47番11号	共同住宅 店舗	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	0.78	C _{Tu} ・S _D	0.366			II
		7~10階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	0.69	C _{Tu} ・S _D	0.33			II
12	弥生コーポ		東京都板橋区弥生町78番5号	共同住宅	5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.04	C _{Tu} ・S _D	0.526	耐震改修	平成25年11月7日 完了	III
13	ウイスタリアマンション板橋志村		東京都板橋区東坂下二丁目10番7号	共同住宅 店舗	15	建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあっては、地震に係る部分に限る。)に限る。)に適合するものであることを確認する方法				確認できる				耐震改修	令和5年2月15日 完了	III	時刻歴応答解析	
14	ニューライフ志村坂上	1~5階	東京都板橋区志村一丁目13番14号	共同住宅 事務所 店舗 駐車場	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.00	C _{Tu} ・S _D	0.480	耐震改修	平成30年12月24日 完了	III
		6~11階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.00	C _{Tu} ・S _D	0.6			III
15	中丸町住宅		東京都板橋区中丸町9番1号	共同住宅 店舗	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が非充腹材の場合		Is/Iso	0.38	C _{Tu} ・S _D	0.171			I

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称		建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称				構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3				耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考			
													内容	実施時期	ランク				
16	レオ板橋	1~3階	東京都板橋区板橋一丁目42番10号	共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	0.82	C _{Tu} ・S _d	0.4	耐震改修	未定	II	
		4~8階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				Is/Iso		0.73	C _{Tu} ・S _d	0.32	II				
17	桜川アパートメント	東京都板橋区桜川二丁目21番11号		共同住宅 店舗	3-2	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)				Is		0.05	a	0.201	耐震改修	未定	I		
18	白鳩マンション	1~7階	東京都板橋区板橋四丁目4番3号	共同住宅 事務所 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が非充腹材の場合		Is/Iso	0.70	C _{Tu} ・S _d	0.34			II	
		8~11階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				Is/Iso		0.63	C _{Tu} ・S _d	0.38	II				
19	トーカンマンション大山	東京都板橋区大山東町32番12号		共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	0.64	C _{Tu} ・S _d	0.11	耐震改修	未定	I	
20	朝日板橋マンション	東京都板橋区大和町1番3号		共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が非充腹材の場合		Is/Iso	1.05	C _{Tu} ・S _d	0.493	耐震改修	令和6年2月5日 完了	III	
21	中板橋セントラルマンション 東棟	東京都板橋区大谷口上町13番8号		共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が非充腹材の場合		Is/Iso	0.53	C _{Tu} ・S _d	0.24			II	
22	中板橋セントラルマンション 西棟	東京都板橋区大谷口上町13番8号		共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が非充腹材の場合		Is/Iso	0.49	C _{Tu} ・S _d	0.1			I	
23	板橋ビューグリーン	東京都板橋区本町37番5号		共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が非充腹材の場合		Is/Iso	0.44	C _{Tu} ・S _d	0.267			I	
24	メゾン太陽	東京都板橋区東坂下二丁目3番6号		共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が非充腹材の場合		Is/Iso	0.53	C _{Tu} ・S _d	0.24			II	

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称		建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称				構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3				耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考		
25	成増第1シャトレ		東京都板橋区成増二丁目6番1号	共同住宅 店舗	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				Is/Iso	1.01	C _{Tu} ・S _D	0.4	耐震改修	平成30年10月29日 完了	III		
26	桜井マンション		東京都板橋区幸町5番12号	共同住宅 店舗	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				Is/Iso	1.03	C _{Tu} ・S _D	0.42	耐震改修	平成31年1月31日 完了	III		
27	ライオンズマンション赤塚		東京都板橋区赤塚新町二丁目7番17号	共同住宅 事務所	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹 材の場合 (1~7階)	Is/Iso	0.67	C _{Tu} ・S _D	0.32			II	
										鉄骨が非充 腹材の場合 (8~12階)	Is/Iso	0.67	C _{Tu} ・S _D	0.31			II	
28	ジュエル城西	1~6階	東京都板橋区中丸町55番3号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹 材の場合 (X方向)	Is/Iso	0.98 (X)	C _{Tu} ・S _D	0.27 (X)	耐震改修	未定	II	
										鉄骨が非充 腹材の場合 (Y方向)	Is/Iso	1.31 (Y)	C _{Tu} ・S _D	0.62 (Y)			III	
		7~11階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				Is/Iso	0.68	C _{Tu} ・S _D	0.41	II				
29	蓮根台ダイヤモンドマンション		東京都板橋区坂下二丁目26番19号	共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹 材の場合 (1~9階)	Is/Iso	0.88	C _{Tu} ・S _D	0.26			II	Iso=0.576 Rt=0.96
										鉄骨が非充 腹材の場合 (10~13階)	Is/Iso	0.71	C _{Tu} ・S _D	0.32			II	Iso=0.576 Rt=0.96
30	キャニオンマンション板橋	東京都板橋区板橋一丁目47番11号	共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹 材の場合	Is/Iso	0.63	C _{Tu} ・S _D	0.259	耐震改修	着工予定時期: 平成31年1月 完了予定時期: 平成32年1月	II					

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称		建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称			構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3				耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考
31	南常盤台ハイム	1~2階	東京都板橋区南常盤台一丁目9番9号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	0.77	C _{TU} ・S _D	0.37			II	
		3~10階			3-2	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)		Is	0.08	q	0.32			I	
32	パラスト新板橋	東京都板橋区氷川町21番1号		共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.03	C _{TU} ・S _D	0.495	耐震改修	令和2年9月15日	III	Iso=0.594 Rt=0.99
33	パラスト板橋	1~6階	東京都板橋区板橋四丁目12番1号	共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	0.83	C _{TU} ・S _D	0.408			II	
		7~11階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	0.64	C _{TU} ・S _D	0.202			II	
34	志村リリーマンション	1~7階	東京都板橋区小豆沢二丁目17番6号	共同住宅 店舗	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	0.59	C _{TU} ・S _D	0.362			II	
		1階店舗			3-2	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)		Is	0.902	q	3.608			III	
35	ダイアパレス仲宿	1~5階	東京都板橋区仲宿58番8号	共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.32	C _{TU} ・S _D	0.64			III	
		6~10階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	0.97	C _{TU} ・S _D	0.6			II	
36	チサンマンション板橋	1~6階	東京都板橋区大和町11番10号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.00	C _{TU} ・S _D	0.48	耐震改修	令和5年3月15日 完了	III	
		7~11階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	1.00	C _{TU} ・S _D	0.607			III	

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3	耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考		
						内容	実施時期				
37	マンションときわ台	東京都板橋区東新町一丁目33番14号	共同住宅	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.45	C _{TU} ・S _D	0.22	I	
38	ニューハイム板橋	東京都板橋区本町37番1号	共同住宅 事務所 駐車場	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	Is/Iso	0.62	C _{TU} ・S _D	0.294	II	
39	妙法ビル	東京都板橋区志村一丁目1番9号	共同住宅 店舗	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.40	C _{TU} ・S _D	0.24	I	
40	サツキコーポ	東京都板橋区大谷口北町46番8号	共同住宅 店舗	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.64	C _{TU} ・S _D	0.38	II	
41	大山ダイヤモンドマンション	1~6階	共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	0.55	C _{TU} ・S _D	0.27	II
		7~10階		5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	0.77	C _{TU} ・S _D	0.36	
42	サンライズ東山	東京都板橋区東山町29番6号	共同住宅	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.32	C _{TU} ・S _D	0.16	I	
43	サンハイムコーポ	東京都板橋区常盤台一丁目59番1号	共同住宅 事務所	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.65	C _{TU} ・S _D	0.36	II	
44	清満レジデンス	1~3階	共同住宅 事務所	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	0.72	C _{TU} ・S _D	0.36	II
		4~7階		5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	0.80	C _{TU} ・S _D	0.31	

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称		建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称			構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3				耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考
												内容	実施時期	ランク	
45	エクセル北池	1~3階	東京都板橋区中丸町17番8号	共同住宅 店舗	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	0.90	C _{Tu} ・S _d	0.42	耐震改修	未定	II	
		4~7階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	0.95	C _{Tu} ・S _d	0.57			II	
46	志村太陽ダイヤモンドマンション(高層ブロック)	1~14階	東京都板橋区志村一丁目12番27号	共同住宅 店舗 事務所	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	0.74	C _{Tu} ・S _d	0.27			II	
47	志村太陽ダイヤモンドマンション(低層ブロック)	1~5階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	0.74	C _{Tu} ・S _d	0.55			II	
48	本町マンション		東京都板橋区本町11番5号	共同住宅 店舗	5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.10	C _{Tu} ・S _d	0.31	耐震改修	令和5年2月19日 完了	III	
49	医療法人財団 同潤会 富士見病院	1~4階	東京都板橋区大和町14番16号	病院	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.07	C _{Tu} ・S _d	0.50			III	
		5~6階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.66	C _{Tu} ・S _d	0.54			III	
50	板橋工業株式会社 本社ビル		東京都板橋区双葉町35番10号	事務所 倉庫	5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.04	C _{Tu} ・S _d	0.347			III	
51	東京信用金庫 大山支店		東京都板橋区大山町22番5号	銀行	5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.53	C _{Tu} ・S _d	0.93			III	
52	志村SYマンション		東京都板橋区小豆沢二丁目15番3号	共同住宅 店舗	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.16	C _{Tu} ・S _d	0.245			III	Iso=0.585 Rt=0.975
53	オークレジデンス		東京都板橋区中丸町12番4号	共同住宅 事務所	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.09	C _{Tu} ・S _d	0.35			III	

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称		建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称				構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3				耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考			
													内容	実施時期	ランク				
61	板橋本町アーバンライフ	1~2階	東京都板橋区本町36番9号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.07	C _{Tu} ・S _d	0.5	耐震改修	平成28年5月31日 完了	III	C _{Tu} ・S _d =0.30以上 (1~2階)で判断
		3~8階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.01	C _{Tu} ・S _d	0.53			III	
62	林屋ビル	1~5階	東京都板橋区成増一丁目28番15号	共同住宅 店舗 事務所 診療所	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.10	C _{Tu} ・S _d	0.35	耐震改修	平成28年11月17日 完了	III	
		6~10階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.02	C _{Tu} ・S _d	0.61			III	
63	小茂根スカイハイツ		東京都板橋区小茂根二丁目30番12号	共同住宅	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.01	C _{Tu} ・S _d	0.63	耐震改修	平成27年7月31日 完了	III	
64	ローヤルハイツ氷川	1~7階	東京都板橋区氷川町21番2号	共同住宅 倉庫	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.18	C _{Tu} ・S _d	0.39	耐震改修	平成27年12月18日 完了	III	
		8~11階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.02	C _{Tu} ・S _d	0.38			III	
65	幸田セントラルマンション		東京都板橋区赤塚新町三丁目13番11号	共同住宅 店舗	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.10	C _{Tu} ・S _d	0.67	耐震改修	平成28年10月18日 完了	III	
66	コーポ大山		東京都板橋区大山西町56番7号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が非充腹材の場合		Is/Iso	1.02	C _{Tu} ・S _d	0.281	耐震改修	平成27年12月4日 完了	III	I _{so} =0.599 R _t =0.998
67	志村ハビテーション	1~5階	東京都板橋区東坂下二丁目10番10号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.25	C _{Tu} ・S _d	0.72	耐震改修	平成27年11月28日 完了	III	
		6~9階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.00	C _{Tu} ・S _d	0.77			III	

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称				構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3				耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考
68	プレミス板橋	東京都板橋区板橋二丁目41番9号	共同住宅	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	1.02	C _{Tu} ・S _d	0.49	耐震改修	令和7年2月13日完了	III		
69	志村一丁目市街地住宅	1~2階 東京都板橋区志村一丁目1番2号	共同住宅 店舗 事務所	5-5	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	0.57	C _{Tu} ・S _d	0.35			II		
				5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.53	C _{Tu} ・S _d	0.36	II					
70	NTT成増ビル(機械棟)	東京都板橋区成増一丁目1番13号	事務所	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	1.13	C _{Tu} ・S _d	0.71				III		
71	成増二丁目市街地ビル	東京都板橋区成増二丁目9番5号	共同住宅 店舗 事務所	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	1.00	C _{Tu} ・S _d	0.29	耐震改修	平成24年3月2日完了	III		
72	成増ビル	東京都板橋区成増二丁目11番2号	銀行	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso	1.03	C _{Tu} ・S _d	0.435	耐震改修	平成19年2月24日完了	III			
73	三菱UFJ銀行 大山支店	東京都板橋区大山町24番3号	事務所	5-2	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.00	C _{Tu} ・S _d	0.6	耐震改修	平成12年3月31日完了	III			
74	コーポ大山ハイツ	東京都板橋区大山西町52番13号	共同住宅 店舗 事務所	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	1.12	C _{Tu} ・S _d	0.33				III		
75	小豆沢ローズハイム	東京都板橋区小豆沢三丁目6番7号	共同住宅 店舗 事務所	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	1.07	C _{Tu} ・S _d	0.51	耐震改修	令和4年2月28日完了	III		
76	下赤塚マンション	1~3階 東京都板橋区赤塚新町三丁目3番12号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.35	C _{Tu} ・S _d	0.30			III		
				5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	1.02	C _{Tu} ・S _d	0.61	III					

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称		建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称				構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3				耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考
77	コーポ東山	1~3階	東京都板橋区東山町1番16号	共同住宅 店舗 倉庫	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	0.73	C _{Tu} ・S _D	0.48				II	
		4~8階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.498	C _{Tu} ・S _D	0.41						
78	常盤台カーネル		東京都板橋区常盤台一丁目63番7号	共同住宅	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	0.90	C _{Tu} ・S _D	0.503				II	
79	メゾーネ大山		東京都板橋区幸町5番16号	共同住宅 店舗 事務所	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.53	C _{Tu} ・S _D	0.33				II	全層RCとして扱う	
80	大山タワーマンション	1~2階	東京都板橋区大山西町52番12号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	0.94	C _{Tu} ・S _D	0.452				II	C _{Tu} ・S _D =0.30以上 (1~2階)で判断
		3~7階				一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	0.96	C _{Tu} ・S _D	0.256				II	
		8~11階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.57	C _{Tu} ・S _D	0.352	II					
81	グランメゾン新板橋	1~3階	東京都板橋区板橋一丁目47番9号	共同住宅 事務所	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.04	C _{Tu} ・S _D	0.49	耐震改修	令和2年1月31日 完了	III		
		4~9階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	1.04	C _{Tu} ・S _D	0.63	III					
82	ビルドワン本社ビル		東京都板橋区弥生町72番9号	車庫 事務所	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.38	C _{Tu} ・S _D	0.14				I		
83	千代田ビル		東京都板橋区中丸町51番10号	店舗 事務所	3-2	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is	0.39	q	1.58	耐震改修	未定	II			

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称		建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称				構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3				耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考			
													内容	実施時期	ランク				
84	スカイライフ板橋	1~4階	東京都板橋区仲宿54番7号	共同住宅 店舗	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	0.36	C _{Tu} ・S _d	0.21	耐震改修	未定	I	
		5~9階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				Is/Iso		1.07	C _{Tu} ・S _d	0.60	III				
85	セブンマンション	1~3階	東京都板橋区大谷口北町12番7号	共同住宅 事務所	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	1.11	C _{Tu} ・S _d	0.331			III	
		4~7階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				Is/Iso		0.90	C _{Tu} ・S _d	0.372	II				
86	三田大山コープ	1~5階	東京都板橋区大山東町30番9号	共同住宅 事務所	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が非充腹材の場合		Is/Iso	0.45	C _{Tu} ・S _d	0.21			I	
		6~11階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				Is/Iso		0.56	C _{Tu} ・S _d	0.34	II				
87	建國ビル		東京都板橋区大山町57番4号	店舗 事務所 住宅	5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				Is/Iso		0.75	C _{Tu} ・S _d	0.37			II		
88	ミラベル板橋	1~3階	東京都板橋区仲宿52番7号	共同住宅	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が充腹材の場合		Is/Iso	0.63	C _{Tu} ・S _d	0.30			II	
		4~8階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				Is/Iso		0.49	C _{Tu} ・S _d	0.07	I				
89	ダイヤモンドレジデンス蓮沼町	1~2階	東京都板橋区蓮沼町4番5号	共同住宅 店舗	5~6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)				鉄骨が非充腹材の場合		Is/Iso	0.54	C _{Tu} ・S _d	0.12			I	C _{Tu} ・S _d =0.30以上 (1~2階)で判断
		3~9階			5~3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				Is/Iso		0.32	C _{Tu} ・S _d	0.24	I				

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称	建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称				構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3				耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考
												内容	実施時期	ランク	
90	マ・メゾン赤塚	東京都板橋区赤塚新町二丁目7番14号	共同住宅 店舗	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.34	C _{TU} ・S _D	0.23					I	
91	ロジエビルNo.3	1~3階 東京都板橋区板橋一丁目48番11号	事務所 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	0.60	C _{TU} ・S _D	0.22				II	
				5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.37	C _{TU} ・S _D	0.08					I	
92	双葉町IMAハウス	東京都板橋区双葉町36番9号	共同住宅 事務所	5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.60	C _{TU} ・S _D	0.38					II	
93	ニューハイム江古田	1~3階 東京都板橋区小茂根一丁目25番22号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	0.55	C _{TU} ・S _D	0.87				II	
				5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	0.57	C _{TU} ・S _D	1.17					II	
94	豊マンション	東京都板橋区赤塚新町二丁目6番4号	共同住宅 店舗	3-2	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is	0.17	q	0.69					I	
95	ライオンズマンション大山西町	東京都板橋区大山西町54番12号	共同住宅 事務所 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.15	C _{TU} ・S _D	0.42				III	
96	セントメアリー志村坂上	東京都板橋区志村一丁目13番15号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	1.25	C _{TU} ・S _D	0.38				III	
97	ハイビレッジ常盤台	1~4階 東京都板橋区東山町2番13号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が非充腹材の場合	Is/Iso	1.05	C _{TU} ・S _D	0.37	耐震改修	平成30年10月31日 完了	III		
				5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	1.02	C _{TU} ・S _D	0.5			III			

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	建築物の名称		建築物の位置 ※1	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称			構造耐力上主要な部分の地盤に 対する安全性の評価の結果 ※2,3	耐震改修等の予定※4		安全性の 評価	備考	
	内容	実施時期			ランク								
98	桜川三浦マンション	1~6階	東京都板橋区桜川三丁目20番12号	共同住宅 店舗	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	0.40	C _{Tu} ・S _d	0.31	I	C _{Tu} ・S _d =0.30以上 (1~6階)で判断
		7~10階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	0.57	C _{Tu} ・S _d	0.31		
99	ライオンズマンション大山第2	1~3階	東京都板橋区中丸町29番12号	共同住宅 店舗 事務所	5-6	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso	0.83	C _{Tu} ・S _d	0.38	II	
		4~8階			5-3	一般財団法人 日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	0.67	C _{Tu} ・S _d	0.31		

※1 建築物の位置については、住居表示で記載している。

※2 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値（ただし、階数に含まれない塔屋の値は除く。）を記載している。

※3 建築物の安全性の評価に用いる係数（Z、Rt、G、U）は、備考欄に記載がない場合は1.0、構造耐震判定指標（Iso）は0.6である。

なお、それ以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。

※4 耐震改修等の予定は、具体的な実施時期が報告された場合のみ記載している。