



#### Aについて

---


東側通路に図面に記載されていない産業廃棄物保管場所が設置されているため、取扱いについては整理しておく必要がある。



#### Bについて

---

東側通路に図面に記載されていない物置が設置されているため、取扱いについては整理しておく必要がある。



#### Cについて

---

擁壁について設置年月日、図面の有無等調査した上で補修等について対応が必要と思われる。



Dについて

---


西側擁壁部にずれが生じている。



Eについて

---

北側擁壁部にクラックが生じている。



Fについて

---

北側テラス床にクラックが生じている。



G-1について

---

建物周辺に地盤沈下が見られる。



G-2について

---

建物周辺に地盤沈下が見られる。



G-3について

---

建物周辺に地盤沈下が見られる。



#### G-4について

---

建物周辺に地盤沈下が見られる。



#### Hについて

---

浴室及びボイラー室一部が音楽練習室となっている。開口部を塞ぎ防音工事がなされている。



#### Iについて

---

脱衣室が前室となっている。洗面器を新しいものに交換している。



#### Jについて

---

ロビーにパーティションが設置されている。



#### Kについて

---

洋室にある流し台及び調理台を新しいものに変更している。



#### Lについて

---

洋室の物入の一部に間仕切壁を設置し、冷蔵庫置場に変更している。

## MIについて

---



茶室の炉の位置が違っている。

## NIについて

---



2階に上がる階段部に間仕切壁及び扉(アコーディオンカーテン)が設置されている。

## OIについて

---



2階和室にパーティションが設置されている。

## Pについて


---



2階和室の一部の床をフローリング仕上にして事務所として使用している。

## 1について

---



1階玄関と廊下で段差が生じており、解消する必要がある。

## 2について

---




1階相談室内で段差が生じており、解消する必要がある。



### 3について

1階洋室の流し台に給湯器が2台設置されている。また、サッシの一部を利用して各々外壁に壁付換気扇を設置しているが、延焼の恐れのある部分に位置しているため、撤去等の対応が必要となる。



### 4-1について

2階階段と廊下で段差が生じており、解消する必要がある。



### 4-2について

2階和室と廊下で段差が生じており、解消する必要がある。