

分野	上板橋駅北口周辺地区の現況と特性に関する意見	※ [] 内の数字は同意見の件数	● 良いところ	● 改善したいところ	● その他
道路	● 歩道が狭い ● 歩道に駐輪されている ● 歩道に看板が設置されている ● 富士見街道の幅員が狭い〔2〕 ● 富士見街道沿道の建物は、3階の部屋の目の前に電線がある ● 富士見街道は一方通行だが自動車交通量が多い ● 線路沿いの道路 (多くの小学生が通学に利用しているが、朝は特に自動車・自転車の交通量が多く危険) ● 道路整備に絡めたまちづくりが困難 ● 都市計画道路の見通しが乏しい				
交通	● バス路線が少ない ● 都市拠点にふさわしい交通結節点としての機能がない				
駅前	● 駅前ロータリー (駅にアプローチしづらい、狭い、駅前らしくない)〔4〕 ● 駅北口西側の出口 (旧東武ストア広場の有効活用)〔2〕 ● 駐車が少ない ● 駐輪場が少ない ● 上板橋駅前交差点 (歩行者専用信号は利用者が少ないため不要)				
防災・防犯	● 水害に強い ● 駅西側に避難所がない				
公共施設・公園	● 病院が多い ● 駅西側に公園が少ない ● 緑地が少ない ● 警察・消防機能の不足 (筑波大学職員跡地を活用して公共施設を充実して欲しい) ● 北口は公共用地が少なく、まちづくりの際に手を付けられる部分が限られる				
商店街	● 空き店舗が少ない (商店街の店舗数に対して) ● 魅力的な飲食店が多い ● スーパーが多い ● 鮮魚店がない ● 青果店がない				