

令和元年度 通学路安全合同点検結果

小学校名	No.	危険・要注意箇所 (所在地)		危険の内容及び状況	点検日	対応内容			所轄署
						内容	状況	備考	
1 志村第一	1	宮本町8・9・19・25	交差点	出合頭の事故が心配	9月24日	路面標示塗り直し	《対応予定》	(土木部)	志村
	2	宮本町22・30・47・48	交差点	出合頭の事故が心配		ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	
	3	泉町4・5東側	中山道(国道)	ガードレールやポール等がなく、歩道を歩く際危険		ガードレール設置	『対策不可』	(国道管理者)	
	4	泉町6	清水地域センターから下る高速下の横断歩道	信号の関係で横断歩道上に停車することが多い		看板設置	【対応済み】	(警察)	
2 志村第二	5	志村1-7-1	志二小東門前道路	自動車の交通量が多い あいキッズの帰り時間には暗い	9月24日	ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	志村
	6	小豆沢1-11	小豆沢一丁目交差点付近歩道	歩道の幅が狭く、バス停で待つ人や自転車も多い		看板設置	《対応予定》	(土木部)	
	7	小豆沢1-11	志村警察署前歩道橋(国道)	歩道橋から下りると歩道を走ってきた自転車に追突される恐れ		注意喚起表示	《検討中》	(国道管理者)	
	8	大原町43付近	首都高速下横断歩道	中山道に通じる坂道から、自転車が速度を上げて下ってくる		ストップマーク設置	《対応予定》	(土木部)	
3 志村第三	9	蓮沼町2~43	通学路につながる脇道	車が飛び出してくる	9月24日	道路標示塗り直し	【対応済み】	(警察)	志村
	10	清水町49	店舗前歩道	歩道が狭く、信号待ちの児童が店の駐車場に入ってしまう		歩行者用信号設置	『対策不可』	(警察)	
4 志村第五	11	西台2-10、2-11	竹藪内の道	見通し悪い	9月20日	注意喚起表示	『対策不可』	(土木部)	志村
	12	西台3-37-12	すみれ堂前4差路	道幅が狭い上、見通しが悪い		ミラー設置	『対策不可』	(土木部)	
	13	西台3-40-3、3-42	道路 西徳第二公園前	車の往来が多い上、横断歩道がない 公園有の表示がなく、公園からの飛び出しが危険		横断歩道設置	『対策不可』	(警察)	
5 志村第六	14	蓮根2-18-24	プラウド板橋前の道路	信号がなく、通学路にできない (ここを通学路にできると、以下17、18を通学路にしなくてもよくなる)	9月26日	信号機設置	《対応予定》	(警察)	志村
	15	東坂下2-10	交差点(国道、都道)	歩行者が信号待ちをしているところに車が進入する危険性がある		ポールを目立たせる	《検討中》	(国道管理者)	
6 前野	16	前野町1-48	けやきの公園付近	ガードレールなし 植え込みで見通し悪い	9月24日	ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	志村
	17	前野町6-23	日暮台公園付近	交差点の見通しが悪い		道路標示塗り直し	《対応予定》	(警察)	

令和元年度 通学路安全合同点検結果

小学校名	No.	危険・要注意箇所 (所在地)		危険の内容及び状況	点検日	対応内容			所轄署
						内容	状況	備考	
7 中台	18	前野町6-1	交差点	交通量があり、信号待ちの場所が広く、車が進入する恐れがある	9月30日	ポール設置	『対策不可』	(土木部)	志村
	19	前野町6-10	交差点	車が進入する恐れがある		ポール設置	《保留》	(事務局) 東京都建設局に要望	
	20	中台1-21-5	道路	見通しが悪く、急な坂で衝突する恐れがある		ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	
8 舟渡	21	舟渡2丁目13~16	舟渡ホール前	ポールのみのため学童の飛び出しや車の飛び込みの恐れがある	9月30日	鎖等の設置	『対策不可』	(土木部)	志村
	22	舟渡3-23	一方通行道路(国道)建設現場(8.31まで)	逆走車あり(1~5月で10台ほど)警備員常駐なし、安全シート等の対策なし		標識の増設	《対応予定》	(警察)	
9 新河岸	23	新河岸2丁目	土手の下の道	歩道がなく、車道のみで大型車が多い	10月3日	ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	高島平
	24	高島平8丁目24、25、23、26の間	徳丸が原公園横丁字路	停止線が薄く、見えづらい		路面標示塗り直し	《対応予定》	(警察)	
10 蓮根第二	25	蓮根3-21付近	蓮根駅前通り	車の往来が激しいが、歩道のない場所がある	9月30日	ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	志村
	26	蓮根3-26付近	高島平九丁目交差点	交通量が多い		ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	
11 志村坂下	27	坂下1-20付近	交差点(トヨペット前)	交通量が多く危険	9月26日	ガードレール設置	【対応済み】	(土木部)	志村
	28	坂下1-15	坂下郵便局交差点	子どもの飛び出しが多い		信号機設置	『対策不可』	(警察)	
	29	蓮根1-14	道路	一方通行で車がスピードを出す		路面標示	《対応予定》	(警察)	
	30	蓮根1-2	歩道	通行する児童が多いが、ガードレールがない		ガードレール設置または緑色舗装	『対策不可』	(土木部)	
	31	相生町13	歩道交差点(都道)	点字ブロックに雨水が溜まる中央レーンからの左折車があり危険		排水設備の整備	《検討中》	(東京都建設局)	
	32	志村3-23~25	歩道	自転車やバイクが停めてあり、ガードレール内を歩行できない		取り締まり	【実施中】	(土木部)	

令和元年度 通学路安全合同点検結果

小学校名	No.	危険・要注意箇所 (所在地)		危険の内容及び状況	点検日	対応内容			所轄署
						内容	状況	備考	
12 北前野	33	前野町5-40	中央分離帯のある一方通行	自動車、自転車がスピードを出す下り坂との合流で自転車が停まりきれず進入	9月20日	路面標示塗り直し	《対応予定》	(警察)	志村
	34	前野町5-21	丁字路	特に下校時、車の通行が多く注意を要する		標識設置	『対策不可』	(警察)	
	35	前野町4-48付近	坂道からの交差点	坂道のため、車、自転車ともにスピードを出す		カーブミラー設置	『対策不可』	(土木部)	
	36	中台2-4付近	道路	横断歩道が少なく、歩行しづらい		横断歩道設置	《検討中》	(警察)	
	37	中台2-37付近	坂道	坂道のため、車、自転車がスピードを出す		ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	
	38	中台2-39、	道路	坂道のため、車、自転車がスピードを出す 注意喚起の表示はあるが、効果がない		注意喚起表示強化	『対策不可』	(交通安全課)	
	39	前野町5-26	昌玲寺付近道路	私学のスクールバスが通行する		学童擁護員増員	『R2対策不可』	(事務局)	
13 緑	40	中台3-27付近	交差点	坂を下ってきた自転車が一時停止しない	9月30日	ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	志村
	41	中台3-18付近	交差点	坂を下ってきた自転車が一時停止しない		ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	
14 板橋第一	42	仲宿44~52、54~59	仲宿商店街	ガードレールがなく、午後は混雑	11月21日	ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	板橋
16 板橋第四	43	板橋4-6、4-8	交差点	横断歩道付近にガードレールがない(縁石のみ)	11月14日	ガードレール設置	《保留》	(事務局) 国に要望	板橋
17 板橋第六	44	仲町17	どろんこ保育園前の十字路	信号がなく、優先道路がわかりにくい	11月11日	信号設置	『対策不可』	(警察)	板橋
	45	大山金井町55	歩道(国道)	街路樹の下の部分が歩道と路側帯を見えにくくしている		枝葉の剪定	《対応予定》	(国道管理者)	
	46	大山町17、23、24	幸町歩道橋下川越街道沿い歩道	歩道橋を降りると歩道の自転車と接触しそう 自転車が双方向からかなりのスピードで往来		注意喚起看板設置	《検討中》	(国道管理者)	
	47	大山金井町11~13付近	中丸街道~板二中の通り	道が狭いが、車両の交通量が多い		制限速度表示	【対応済み】	(土木部)	

令和元年度 通学路安全合同点検結果

小学校名	No.	危険・要注意箇所 (所在地)		危険の内容及び状況	点検日	対応内容			所轄署
						内容	状況	備考	
18 板橋第七	48	熊野町16、23、26	交差点	徐行、横断歩道塗装が消えている	11月21日	徐行等の再舗装	『対策不可』	(土木部)	板橋
	49	熊野町41	交差点	信号、ガードパイプがない		ガードパイプ設置	『対策不可』	(土木部)	
	50	大山金井町6	交差点	自動車や自転車の事故が多い		ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	
	51	大山金井町18	交差点	坂道で自動車との事故が多い		通学路変更	《検討中》	(学校)	
	52	大山金井町31	板橋第七小学校前交差点	ガードパイプがなく、横断待ちの間危険		ラバーポール設置	《検討中》	(土木部)	
19 金沢	53	加賀2-5	カーブ、丁字路	狭い道路なのに、猛スピードの自動車が徐行せず通る 丁字路はカーブ後すぐで死角	11月14日	ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	板橋
	54	加賀1-10、2-1、2-4	金沢小学校南交差点丁字路(体育館側)からガーデンハイツ西側横断歩道	横断歩道入口のポールの間隔が広い 狭い道路なのに、猛スピードの自動車が朝夕頻繁に通る 自動販売機により西側からの車、自転車から死角		ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	
	55	加賀1-15、21、2-15、16の間	板橋加賀二交差点	ガードレール、ポールがない		ガードレール設置	『対策不可』	(土木部) (学校) 指導継続	
	56	加賀2-6	グランアルト前横断歩道	歩行者のために車が止まらない		ターポリン補修	《対応予定》	(交通安全課)	
	57	仲宿15-1	道路	急カーブの坂のため見通しが悪く、車の速度も速い		交差点マーク再塗装	【対応済み】	(土木部)	
	58	加賀2-14	コンビニ付近	駐車場に出入りする車が多く、入口付近の大型車両のため死角になっている		ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	
	59	本町27-3	会社前歩道	朝夕トラックの出入りあり、通学路のため危険		ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	
	60	加賀2-7	太陽の子保育園	建て替え中で、搬入車の出入りが今後ある 解体中の建物に入れる		施錠	『対策不要』	(警察)	
20 中根橋	61	双葉町5、7 中板橋5~7	石神井川沿い	道幅が狭いが、交通量が多い	12月16日	ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	板橋
	62	双葉町10~26他	住宅街、商店街各所	ガードレール、ガードパイプが設置されていない		ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	

令和元年度 通学路安全合同点検結果

小学校名	No.	危険・要注意箇所 (所在地)		危険の内容及び状況	点検日	対応内容			所轄署
						内容	状況	備考	
21 加賀	63	本町17	路地角	見通しが悪い	12月3日	ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	板橋
	64	稻荷台14	四差路	自転車が横断中の児童の列を横切り危険		ポラード設置	『対策不可』	(土木部)	
	65	稻荷台28	横断歩道	自転車が横断中の児童の列を横切り危険		注意喚起看板設置	『対策不可』	(土木部) (学校) 指導継続	
22 上板橋	66	東山町37	環七から通学路 に入るところ	車の進入が多い	12月4日	スクールゾーン表示	『対策不可』	(土木部)	板橋
	67	東山町47-3	学校周辺のス クールゾーン	車の進入が多い		スクールゾーン表示	【対応済み】	(土木部)	
23 上板橋第 四	68	東新町1-20 上板橋1-1	コンビニ前	ガードレールがない	12月4日	ガードレール設置	『対策不可』	(土木部) (学校) 通学路変更検討	板橋
24 常盤台	69	常盤台2-11	学校正門前交差 点	スクールゾーンを通行する自家用車がある	11月21日	スクールゾーン表示	【対応済み】	(土木部)	板橋
	70	常盤台2-16	東武東上線踏切	踏切が狭く、対面通行ができない		踏切幅の拡張	《対応予定》	(土木部) 会議にて東武鉄 道に要望	
25 桜川	71	桜川1-1	桜橋付近	城北公園の方から来る車や自転車が飛ば してくる 横断歩道がない	12月11日	横断歩道設置	『対策不可』	(警察)	板橋
	72	東新町2-28-1	城北学園信号	電柱があるため狭くなっており、信号前 で混んでしまう		道路標示	『対策不可』	(土木部)	
	73	東新町2-38	交差点	コンビニからの出入りなどで交通量が多 い		注意喚起看板設置	『対策不可』	(土木部)	
	74	東新町2-43	東新保育園近く の橋	橋を渡る際、自転車が勢いよく走って くる		ターポリン補修	《対応予定》	(交通安全課)	
	75	東新町2-46	マンションの角	環七から走ってくる車が多く、渡るのが 危険		注意喚起看板設置	『対策不可』	(土木部)	
	76	小茂根3-9	藤和シティホ ームズ前交差点	五差路の信号が複雑		注意喚起表示設置	『対策不可』	(土木部) (学校) 指導継続	
	77	小茂根3-7	茂呂山公園入口	坂道で自転車がスピードを出す		ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	
	78	桜川2-2	交差点	車と児童の接触事故の恐れがある		注意喚起表示設置	『対策不可』	(土木部) (学校) 指導継続	
26 弥生	79	弥生町33、35南 側	中板橋駅付近道 路	車、人通りが多く道幅が狭く、ガード レールがない		ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	板橋
	80	仲町22	スーパー付近	道が狭く、ガードレールなし バス通りで車が多い。		ガードレール設置	『対策不可』	(土木部) (学校) 通学路変更検討	
	81	仲町33	コンビニ付近	道が狭く、ガードレールなし バス通りで車が多い。		ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	
	82	弥生町60	環七に通じる道 路	車が多い 道が狭く、カーブで見通しが悪い		ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	

令和元年度 通学路安全合同点検結果

小学校名	No.	危険・要注意箇所 (所在地)		危険の内容及び状況	点検日	対応内容			所轄署
						内容	状況	備考	
27 大谷口	83	大谷口北町7付近	道路	カーブが多く、自転車の通行量が多い 細い急な坂道で、壁が高く、人目が少なく、暗い	11月11日	注意喚起表示等設置	【対応済み】	(交通安全課)	板橋
	84	大谷口北町15付近	コンビニ付近歩道	通過車両が多いが、ガードレールがない 人通りが少ない		ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	
	85	大谷口北町49付近	道路	見通しが悪い 危険運転のトラックが通るのを見る		横断歩道塗り直し	《対応予定》	(警察)	
	86	大谷口北町57付近	交差点	信号無視の車両が朝に多い		警察のパトロール	【実施中】	(警察)	
	87	大谷口北町2付近	川越街道沿い (国道)	自転車がが多く、スピードも出す		注意喚起表示等設置	《検討中》	(国土交通省)	
28 向原	88	向原1-4-1	コンビニからの 抜け道	交通量が多く、スピードを出す 信号ありでも危険	12月10日	ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	板橋
	89	向原3丁目	小学校運動場側 坂道	自転車が勢いよく降りてきて衝突事故多発		注意喚起看板等設置	【対応済み】	(国道管理者)	
	90	向原3丁目	空き地	がけ崩れの危険性あり 児童が立ち入って遊ぶかもしれない		防御ネットの設置 管理者に確認	【対応済み】	(土木部)	
29 赤塚	91	赤塚5-6	赤塚体育館駐車 場沿い道路	スクールゾーンの入口だが、車が通行する	10月18日	道路の舗装、歩道塗り直し	『対策不要』	(土木部)	高島平
	92	赤塚5-5	赤塚体育館東側 道路	車の運転手が通学路ということを意識せずに通行する		道路の舗装、歩道塗り直し	『対策不要』	(土木部)	
	93	赤塚5-3-2	446号から斜めに入る道路	車の運転手が通学路とういことを意識せずに通行する		道路の舗装、歩道塗り直し	『対策不要』	(土木部)	
	94	赤塚2-32-22	赤塚小前交差点 から南側の道路	スクールゾーンということがわかりづらい		道路の舗装、スクールゾーンの路面標示	《対応予定》	(土木部)	

令和元年度 通学路安全合同点検結果

小学校名	No.	危険・要注意箇所 (所在地)		危険の内容及び状況	点検日	対応内容			所轄署
						内容	状況	備考	
30 成増	95	成増1-1-1	成増産院の坂を下りきったところ	車道を渡る人が多いが、横断歩道がないため車がスピードを落とさない	9月18日	横断歩道設置	『対策不可』	(警察)	高島平
	96	成増1-31-5	田中屋前の交差点周辺	歩道の角にポールがない 道幅が狭く、電柱のところは歩道からはみでる		ポール等の設置	『対策不可』	(土木部)	
	97	成増1-36 (2-34)	川越街道沿い	長い下り坂で、自転車のスピードが出て危険 バス等の大型車の左折が危険		ポール等の設置	『対策不可』	(国道管理者)	
	98	成増2-33	テーラー西野前の坂道 ビックボーイ周辺	抜け道になっていて、車がスピードを出さず 登下校する児童も多いがスレスレを車が通る		ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	
	99	成増2-36	児童遊園、東電変電所	街路灯がなく、暗い上、人通りも少ない		子ども110番の家設置	《対応予定》	(学校) P T Aに依頼	
	100	赤塚新町3-24	下赤塚公園周辺 (ツタヤ方面に上った十字路)	左右、前方がカーブで先が見えない 公園からの児童の飛び出し(路上駐車のかげから) 下り坂の車、自転車のスピードが速い		路面標示塗り直し	【対応済み】	(警察)	
31 赤塚新町	101	赤塚新町3-32-1号棟	横断歩道	信号がない	10月3日	信号機設置	『対策不可』	(警察)	高島平
	102	赤塚新町3-29	道路	朝夕の交通量が多いが、制限速度表示や標識等がない		ガードレール設置	【対応済み】	(土木部)	
	103	赤塚新町3-2、3、5	川越街道からの道	見通しが悪く、車の速度が速い		カーブミラー設置	『対策不可』	(土木部)	
	104	赤塚新町3-1、3	川越街道へ出る道	見通しが悪く、自転車がスピードを出して通行する		カーブミラー設置	『対策不可』	(土木部)	
32 北野	105	徳丸3-17	通学路(緑コース)	自転車の往来が多く、駐車場から出る車にも注意が必要	9月18日	自転車レーン設置	《対応予定》	(警察)	高島平
	106	徳丸3-30	交差点	新大宮バイパスからの車の往来が激しい		ガードパイプ設置	【対応済み】	(土木部)	
	107	徳丸3-35	通学路(紫コース)住宅街	街灯が少なく、夕方の歩行が心配		街灯設置	『対策不可』	(土木部) (学校) 指導継続	
	108	徳丸5-3-22	交差点	危険運転の車が多い		速度制限	『対策不可』	(警察)	

令和元年度 通学路安全合同点検結果

小学校名	No.	危険・要注意箇所 (所在地)		危険の内容及び状況	点検日	対応内容			所轄署
						内容	状況	備考	
33 成増ヶ丘	109	成増3-35、36付近	シティテラス前から北口商店街に出る交差点	信号待ちの場所が狭く、登校班が道路まではみ出す	10月4日	ガードレール設置	『対策不可』	(警察)	高島平
	110	成増4-13-1、4-24-36	成丘通り沿い(人形焼き屋前、電気や通りあたり)	ガードレールがない		ガードレール設置	『対策不可』	(土木部)	
34 下赤塚	111	赤塚6-3-12	交差点(下赤塚小東門付近)	児童の歩行ルートと横断歩道が合っていない	10月3日	横断歩道設置	『対策不可』	(警察)	高島平
	112	赤塚6-1-26	ウェルシア板橋赤塚店南側	道幅が狭い上に電柱や自販機に妨げられてボトルネックになっている		ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	
35 徳丸	113	徳丸1-22・37・38	交差点	急坂を上ってくる車と児童の接触の危険あり	10月4日	ターポリン貼付	《対応予定》	(交通安全課)	高島平
	114	徳丸1-61	徳丸1丁目交差点	ガードレールが短く、心配		ポール設置	『対策不可』	(土木部)	
36 三園	115	三園1-24周辺	三園小学校前	車のスピードが速く、黄色でも進行	10月18日	パトロール	【実施中】	(警察)	高島平
	116	三園1-19周辺	厚生病院脇住宅街へ入る道	車が減速せずに進入		警察のパトロール	『対策不要』	(警察) (学校) 指導継続	
	117	成増4-33	スーパー周辺	歩道がなく、車の往来、自転車のスピードが速い 午後、業者のトラック以外の路上駐車がある		路側帯の舗装	『対策不可』	(土木部)	
	118	成増5-19	成増北第一公園前の歩道	レンガタイルが盛り上がっていて転ぶ児童多数		歩道の補修	《対応予定》	(土木部)	
	119	三園2	浄水場付近	スピードを出す車が多く、見通しが悪い		横断歩道の補修	《対応予定》	(警察)	
37 高島第三	120	高島平5-21	正門前横断歩道	正門前なので児童が横断してしまう	10月18日	信号機設置	『対策不可』	(警察) 学童擁護の移動及び通学路変更提案	高島平
	121	高島平5-22	高島第三中学校前横断歩道	横断してしまう児童がいる		信号機設置	『対策不可』	(警察) 学童擁護の移動及び通学路変更提案	
38 高島第六	122	高島平1-14~18	大東文化大学裏の道路	交通量が少ない分、車がスピードを出す横断歩道が大学前にしかない	10月18日	パトロール強化	【実施中】	(警察)	高島平

※ 点検者＝学校・所轄警察署・道路管理者(土木部)・教育委員会