

分野	ときわ台駅周辺地区の現況と特性に関する意見			※ [] 内の数字は同意見の件数	● 良いところ	● 改善したいところ	● その他
道路	● 駅南口は車の通行が少ないため静か	● 富士見街道が狭い	● 住宅の木が大きくなり、通行が危険	● 無電柱化エリアの拡大 （プロムナード、放射状道路など）			
		● 環状七号線で地域が隔てられている	● 住宅で倒れそうな塀がある				
		● お祭り時に通行の行き来が困難	● 街路照明（素敵デザインにしたい）				
防災・防犯	● 防犯カメラの数が増え、犯罪が減少した	● 木密地域に近いエリアがある （整備が必要）					
公共施設・公園	● 旧中央図書館跡地の有効利用〔2〕 （公園の充実化／公共施設の配置など）	● 水久保公園のジャブジャブ池 （対策が必要）	● 区立常盤台小学校 （将来的に改築が必要）				
踏切	● 踏切事故の危険性〔2〕 （特に 22 号、23 号、24 号踏切）	● 踏切が多い〔2〕	● 南北の移動が困難 （特に鉄道が運行見合わせ時／ 緊急車両の通行時など）	● 小さい踏切の混雑（自転車・バイク・ 人が入り乱れている）			
駅	● 南口にエレベーターが付いた	● 駅の安全性（ホームドアの設置など）	● 鉄道運転見合わせ時の代替が不便 （南側）	● 駅北口付近で新たな建設が進んでいる			
商店街	● 風俗店がない	● 大きいスーパーや買い物できる場所が 少ない〔2〕	● ガールズバーがある	● 飲食店ばかりが目につく （商店街の店舗の業種に偏りがある）			
賑わい	● 天祖神社の祭礼などの賑わいが良い	● 賑わいのある店が少ない（賑わいの ある店が増えると集客が見込める）	● 天祖神社の境内を賑わい広場として 活用したい				
景観	● 北部の住宅街が綺麗	● 南ときわ通りの並木道が綺麗					
住宅	● 南側は集合住宅が多いため、 コミュニティの対策が必要	● 北側は独立住宅が多いため、 高齢化対策が必要					
まちづくり ・ 感想	● 区画整理が南北共に出来上がっている ため、再度のまちづくりはどうすれば 良いのか	● 大山駅周辺地区まちづくりマスタープ ランで 20 年の期限を設けることは良い					