

令和4年度 昨年度の検討中箇所（進捗報告）

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	要望した対応策	検討結果	所轄
8 前野	4	前野町2-24	南保育園前	道路の陥没	交通	舗装工事	対応済み	志村
	備考欄	令和3年度末ごろに緊急道路補修工事対応済み【対応部署：土木】						
16 北前野	1	北前野5-44-3	北前野小 西～南	児童の登校時間にスクールゾーンに侵入する車両がある。標識、ウマを設置済みだが、どかさされている。	交通	路面標示	『要望実施不可』	志村
	備考欄	設置スペースがないため（既に路面に別の表示があるため）要望実施不可						
30 上板橋	7	弥生町52	下頭橋付近	下り坂で一通の車がスピードを出して危険。実際に事故も起きている。	交通	法定外標示	『要望実施不可』	板橋
	備考欄	注意喚起等の標示物は既に設置済み。これ以上は情報過多になるため法定外標示は行わない						
39 成増	3-1	成増2-26-3	セブンイレブン前の交差点	車が歩道ギリギリを通る。一時停止線が消えている。	交通	ポストコーン設置	『要望実施不可』	高島平
	備考欄	北部土木サービスセンターと万世橋出張所（国道）が検討の結果、道路拡幅が難しいため、要望実施不可						
48 高島第二	2	高島平2-25-1	プール側交差点	以前交通事故があった交差点、スピード超過の乗用車等をよく見かける、無信号なので危険	交通	具体案検討中	対応予定	高島平
	備考欄	令和4年度中に工作物、令和4年度中に工事予定 【対応部署：土木】						

令和3年度 板橋区通学路安全点検結果一覧(対応内容の内訳)

※合同点検1箇所につき、対策の要望が複数の場合もあるため、実施箇所と対応内容の内訳は一致しません。

警察署	合同点検 実施校	合同点検 実施箇所	対応内容内訳						
			対応済	対応予定	依頼済	要望実施不可	対策不要	検討中	その他
板橋	15校	56箇所	20	20	0	18	5	1	0
志村	11校	47箇所	20	14	2	15	5	2	1
高島平	10校	60箇所	15	15	2	20	12	2	1
合計	36校	163箇所	55	49	4	52	22	6	2

対応済…土木部の「ポストコーン」等の工作物や警察及び土木部の「路面標示塗り直し」等

対応予定…土木部の「ターポリン(電柱幕)」や教育委員会事務局の「学童擁護員増員」等

依頼済…民有地において「草木の剪定」等

要望実施不可…「設置基準を満たしていないもの」や「狭小地のためといった物理的に設置できないもの」等

対策不要…「照明の照度基準を満たしているもの」等

その他…「主要な通学路外」や「他部署への情報提供」といったもの等

令和3年度 区立小学校通学路安全点検結果報告一覧

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）	危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄		
						内容	状況	備考			
2	志村第一	1 泉町40～前野町3付近	首都高速5号池袋線下の歩道	歩道が狭く、信号の無い横断歩道や曲がり角が多い	交通	9月27日	ターポリン設置	《対応予定》	(土木)	志村	
3	志村第二	1	小豆沢1丁目交差点	福寿通りの交差点、志村警察署の横の歩道	歩道が狭く、バス停で待っている方や自転車とすれ違いが難しく危険。交差点停止線で止まらない車が多い。歩道自体が狭く、通学路として歩きづらい。	交通	9月30日	草木剪定 草木の指導 停止線引き直し	【対応済み】 【対応済み】 【対応済み】	所有者にて対応 (土木) (警察)	志村
		2	小豆沢1-8-12	ファミリーマート小豆沢1丁目店前	駐車場へ入る車が多く通学時に危険である。指定されていない場所に止めているので死角ができて危険である。	交通		一時停止線	【依頼済み】	(事務局) ※コンビニの所有地	
		3	小豆沢1-7-14付近	ごみ集積場所	登校時間にごみが出ていて、通行の妨げになっている	交通		集積場所・障害物の撤去	『対策不要』 ※障害物なし	(清掃事務所)	
		4	小豆沢1丁目と蓮沼町80の境界線	中山道から(株)トプコンに行く道路	歩道が狭く通行が危険 自動車の速度が速く危険	交通		白線内塗装、看板設置	『要望実施不可』 ※他道路使用	(土木)	
		5	志村1-7-1	志村第二小学校東門前	ガードレールにぶつかる事故あり不安、スクールゾーンの塗装がわかりにくい。自動車の交通量も多く、飛び出した際に危険。夜間、街灯が少なく暗い、あいキッズの帰りなどは真っ暗。	交通		ガードレール交換 差し込み型 街灯設置	【対応済み】 『要望実施不可』 『対策不要』 ※照度基準クリア	(土木) (土木) (土木)	
5	志村第四	1 小豆沢4-21	寺坂下の道路	環八の抜け道になっており猛スピードで自動車通過する。	交通	9月29日	学童擁護員 路面標示	『要望実施不可』 『要望実施不可』 ※標示スペースなし	(事務局) (土木)	志村	
6	志村第五	1	西台3-52付近	西徳第二公園近く	畑ろの段差あり、ガードレールの幅が狭い	交通	9月29日	フェンス設置	【対応予定】	(土木)	志村
		2	西台2-1	志五小入り口	ガードレールがなく、交通量が多い	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
		3	西台1-23	西台公園	木が伸びていて、人目につきにくい	防犯		樹木剪定	【対応予定】	(土木)	
		4	西台1-26と37の間	坂道	木が延びて暗い	防犯		街灯設置 樹木剪定	『対策不要』 ※照度基準クリア 【依頼済み】	(土木) (土木)	
		5	西台3-55と47の間	前谷津川緑道	交通量が多く、見通しが悪い	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
		6	西台2-41と27の間	ガスト前交差点	信号機が無い	交通		信号機設置	『要望実施不可』 ※設置条件外	(警察)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
7 志村第六	1	蓮根2-9-15から坂下2-1-40まで	通り	交通量が多く、大規模マンションのため児童増	交通	9月30日	スクールゾーン	【設置済み】	(警察)	志村
	2	坂下2-21付近	交差点	交通量が多く、角にコインパーキングもあり危険	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	3	坂下2-21付近	城北公園横の道	路駐の車が多い	交通		取り締まり	【対応済み】 ※継続	(警察)	
	4	坂下2-27付近	高島通りに入る道	見通しが悪い	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	5	東坂下1-3付近	緑道	人通りも少なく、人目につきにくい	防犯		照明追加	『対策不要』 ※LEDに変更	(土木)	
	6	蓮根2-18-24	交差点	見通しが悪い、通行車両が多い	交通		学童擁護員	『要望実施不可』	(事務局)	
	7	坂下2-18-1他多数	道路	ガードレール設置がない	交通		ガードレール設置	『要望実施不可』 ※幅員が狭小のため	(土木)	
8 前野	1	前野町3-20	スーパーかすみ前	路面表示「とまれ」等薄くなっている	交通	9月27日	路面塗り直し	【対応済み】	(警察)	志村
	2	前野町2-27	前野小前付近	路面表示「とまれ」等薄くなっている	交通		路面塗り直し	【対応済み】	(警察)	
	3	前野町2-23	南保育園前	路面表示「とまれ」等薄くなっている	交通		路面塗り直し	【対応済み】	(警察)	
	4	前野町2-24	南保育園前	道路の陥没	交通		舗装工事	《検討中》	(土木)	
10 舟渡	1	舟渡2-8-10付近	アンダーパス部分	見通しが悪い、看板が設置してあるが、ドライバーに見えない	交通	10月4日	看板設置 カーブミラー 路面標示	『要望実施不可』 ※作成していない 『要望実施不可』 ※目的外のため 【対応済み】	(警察) (国道) (国道)	志村
	2	舟渡1-7-18付近	交差点	不審者情報あり、大型車両通行あり	交通		学童擁護員	【対応予定】	(事務局)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
11 新河岸	1	新河岸2-1	クレスト前の横断歩道	道幅が狭く、ガードレールにぶつかった跡あり。 信号がないため、危険	交通	10月4日	信号機設置	『要望実施不可』 ※基準外のため	(警察)	高島平
	2	新河岸1-25-15	土手沿い	カーブミラーは設置してあるが、歩道やガードレールがない。大きな車が通るため危険	交通		ガードレール設置	『要望実施不可』 ※狭小地のため	(土木)	
	3	新河岸2-10-15	旧郵便局前	現在工事中のため、大きな機材等があり、注意が必要	交通		工事状況確認	『対策不要』 ※現場整頓済み	(土木)	
	4	新河岸1-5-6	セルリアンA棟とB棟の間の道	バス通りに向かう、カーブミラーの角度が変わっており、車が見えにく	交通		カーブミラー修正	『要望実施不可』	私有地のため	
	5	新河岸1-6-1	新河岸小入り口交差点	寿らいふ高島平の前の歩道を自転車が多く通る、少々木が茂っていて見通しがよくないこと	交通		草木剪定依頼	【依頼済み】	(土木)	
	6	新河岸1-24、1-15	1-24と1-15の間の通り	ロジベース板橋に大きな車の出入りが多くある。ガードレールがないため危険	交通		ガードレール設置	『要望実施不可』 ※私有地の出入口	(土木)	
12 富士見台	1	前野町1-48	けやき公園付近	多くの児童が登校、交通量が多く、信号がないため危険	交通	9月27日	ターポリン設置 大型標識設置 学童擁護員	【対応予定】 【対応済み】 【対応予定】	(土木) (警察) (事務局)	志村
13 蓮根	1	坂下3-18	第二公園入口周辺	飛び出し注意の老朽化、自立無く 強風時危険	交通	10月4日	看板撤去	【対応済み】	(警察)	志村
	2	坂下3-36.37	蓮根橋手前	交通が多いのに歩道が狭い、坂道があり自転車がスピードを出すことが多く危険	交通		ターポリン交換	【対応予定】	(土木)	
	3	蓮根3-9-26	真畔公園	奥行があり、目が届かない公園	防犯		木の剪定 照明追加	【対応済み】 『対策不要』 ※照度基準クリア	(土木) (土木)	
16 北前野	1	前野町5-44-3	北前野小 西～南	児童の登校時間にスクールゾーンに侵入する車両がある。 標識、ウマも設置済みだが、どかさされている。	交通	9月27日	路面標示	《検討中》	(土木)	志村

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
18 若木	1	中台3-5-1	若木通り	白線がなく、ブラインドコーナーになっている	交通	9月28日	白線設置	『要望実施不可』 ※狭小地のため	(土木)	志村
	2	若木2-4-6	電柱	緑地に文のマークが消えている	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	3	若木3-1	四つ角	上り坂の頂点で、車の運転手の視認が難しい	交通		カーブミラー	『要望実施不可』 ※目的外のため	(土木)	
	4	若木2-6	道路	道路両側に白線がない	交通		白線設置	『要望実施不可』 ※狭小地のため	(土木)	
	5	若木2-7-6	四つ角	家の擁壁が敷地角まであり、死角になっている	交通		カーブミラー	『要望実施不可』 ※目的外のため	(土木)	
	6	若木2-13	道路	上り坂の頂点で、車の運転手の視認が難しい	交通		カーブミラー	【設置済み】	(土木)	
	7	若木2-14	道路	上り坂の頂点で、車の運転手の視認が難しい	交通		カーブミラー	【設置済み】	(土木)	
	8	若木1-18-5	道路	道が狭くなっていてカーブミラーも街路樹で見えない	交通		樹木剪定	【対応済み】	所有者にて対応	
	9	若木1-17-12	道路	交通量が多いが、白線がない	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	10	若木1-19-8	道路	交通量が多いが、白線がない。安全地帯表示が消えている	交通		白線設置	『要望実施不可』	私有地のため	
	11	若木1-27	道路	スクールゾーン時間帯に車の抜け道になっている。 交通量が多いが白線なし	交通		取締り	【対応済み】 ※継続	(警察)	
	12	若木1-8-20	道路	交通量が多く、児童の横断も多いが、通行車両優先になっている	交通		ターポリン交換	【対応予定】	(土木)	
	13	若木1-1	道路	道路に白線なし	交通		白線設置	『要望実施不可』 ※地形上	(土木)	
	14	若木1-3	民地	古家あり、高い塀あり	防犯		塀対策	《情報提供》	(都市整備部)	
	15	若木1-4-9	民地	古家あり、高い塀あり	防犯		塀対策	【対応済み】	(都市整備部)	
	16	若木1-14-1	小学校前	横断歩道表示が消えている。学校のフェンスでブラインドになっている。	交通		横断歩道塗り直し	【対応済み】	(警察)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
19 板橋第一	1	氷川町13-1	学校横の歩道橋(国道)	通常でも揺れを感じる	交通	9月10日	通常でも揺れを感じる	『対策不要』 ※設計上問題なし	(国道)	板橋
	2	仲宿55.56の通り	旧中山道から17号の道	自転車と車の通行量が多い	交通		グリーンベルト	『対策不要』 ※既に設置済み	(土木)	
	3	氷川町25-1	香川内科小児科付近の交差点	車の通行量が多い	交通		標識の設置	【対応済み】 ※設置済み	(警察)	
	4	氷川町22-3	板三中のとおり	ゴミが道路にでて危険(昨年度)	交通		近隣住民に協力依頼	【対応済み】	(清掃事務所)	
21 板橋第四	1	板橋4-14-1	北園高校角五差路	複雑な交叉点で、毎朝、登校時間帯に非常に混雑し、斜め横断が常態化している	交通	9月1日	スクールゾーン スクランブル化	『要望実施不可』 ※道路構造上のため ※滞留場所なし	(警察)	板橋
22 板橋第五	1	中丸町44-7	さいわい通り交差点	信号の変わるスピードが早く安心して横断できない	交通	9月1日	歩行者用信号の時間の延長	『要望実施不可』 ※適正なため	(警察)	板橋
	2	中丸町31-5	さいわい通り	ガードレールがなく安心して歩行できない	交通		ガードレール設置	『要望実施不可』 ※私有地の出入口	(土木)	
	3	中丸町7-8	四つ角交差点	信号の変わるスピードが早く安心して横断できない	交通		歩行者用信号の時間の延長	『要望実施不可』 ※適正なため	(土木)	
24 板橋第七	1	大山金井町32	板橋第七小学校前交差点	見通しが悪く、自動車、自転車、人が接触する危険あり	交通	9月1日	ガードレール カーブミラー	『要望実施不可』 ※狭小地のため ※目的外のため	(土木)	板橋
	2	熊野町45・46	マイバスケット前	交通量が多く、道を渡るタイミングがわからない	交通		停止線引き直し ターポリン設置	【対応済み】 【対応予定】	(警察) (土木)	
25 板橋第八	1	大和町27.40	交差点	大人が自由に横断するため、児童への指導が徹底せずに、飛び出しの危険がある	交通	9月2日	横断歩道及び信号機の設置	『要望実施不可』 ※基準外のため	(警察)	板橋
	2	大和町26~40 (双葉町と大和町の境目)	一方通行の通り	登校時間に駐車する車があると、子ども達が車道側を通らなければならない	交通		路面減速標示の設置	【対応済み】	(土木)	
26 板橋第十	1	大山西町21	交通公園前	およそ80名の児童が通過するが、信号がなく、また、交通誘導をする人材が不足している	交通	9月6日	・ターポリン設置及び 外側線塗り直し ・横断歩道、停止線塗り直し	【対応予定】 【対応済み】	(土木) (警察)	板橋

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
28 中根橋	1	中板橋1	石田ビル	歩道に植木鉢がおいてあり、通行に支障がある。住民の自転車が車道にはみ出ている。	交通	9月7日	植木鉢の撤去 自転車の撤去	【対応済み】	(土木)	板橋
	2	中板橋1～11-	中板橋1～中板橋保育園までの歩道	ガードレールが設置してあるが、狭いのとカラー舗装していないので、ガードレール外を児童が通行する	交通		ガードレール内舗装	『要望実施不可』 ※ガードレール内の舗装は行わない	(土木)	
	3	中板橋10	にじいろ保育園角交差点	児童が3方向から集まる交差点、注意喚起が必要。カラー舗装の面積が小さく、目立たない。	交通		路面カラー舗装	『対策不要』 ※現状、十分な対策済み	(土木)	
	4	中板橋5・双葉町9	根付橋両端	南北に通過する車が多く、横断者が危険	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	5	中板橋5～27	石神井川沿いの遊歩道	桜の木がうっそうとして薄暗い	交通		木の剪定 街灯追加	【対応済み】 『対策不要』 ※照度基準クリア	(土木)	
29 加賀	1	本町14～27	旧中山道	ガードレール等がなく歩行が危険	交通	9月2日	ガードレールの設置	『要望実施不可』 ※私有地の出入口	(土木)	板橋
	2	本町31・32	旧中山道～中山道	ガードレール等がなく歩行が危険	交通		ターポリン設置 道路標示塗り直し	【対応予定】 【対応予定】	(土木) (土木)	
	3	本町12・13	住宅地	ガードレール等がなく歩行が危険	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	4	本町9・15・15	住宅地	車から死角になる	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
30 上板橋	1	南常盤台1-9	東山町歩道橋下(国道)	歩道橋手前で混雑する、歩道橋立地のため歩道幅が狭いにも関わらず、自転車がかなりのスピードで往来し、児童が危険	交通	9月9日	学童擁護員 歩道橋清掃	『要望実施不可』 【対応予定】	(事務局) (国道)	板橋
	2	南常盤台1-9	東山町歩道橋(国道)	歩道橋の劣化が激しく、掃除もされていないため、階段幅が減少し危険。歩道橋を降りる際、自転車と接触の危険有、ポールを設置しているが、対応が不十分。	交通		学童擁護員 歩道橋清掃	『要望実施不可』 【対応予定】	(事務局) (国道)	
	3	東山町37	環七歩道橋(都道)	歩道橋の劣化が激しく、歩道橋内に塗装片が散乱している。歩道橋を降りる際、自転車と接触の危険有。	交通		注意喚起表示設置	【対応予定】 ※歩道橋塗装工事後	(都道)	
	4	東山町13	環七と川越街道の交差点	児童だけで横断するのは禁止されているため、交差点を渡らせず通学路へ誘導して欲しい	交通		学童擁護員	『要望実施不可』 ※目的外のため	(事務局)	
	5	東山町48-4	東山町交番	交番に都度、気にしてほしいとお願いしているが、聞き入れてもらえず。交差点を渡る児童がいても止めてくれない	交通		警察	『要望実施不可』 ※目的外のため	(警察)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄	
							内容	状況	備考		
	6	南常盤台2-9	南常盤台歩道橋(国道)	自転車がスピードをだし、危険。歩道橋があり歩道が狭くなっている。	交通		注意喚起表示設置	【対応予定】	(国道)		
	7	弥生町52	下頭橋付近	下り坂で一通の車がスピードを出して、危険。実際に、事故も起きている。	交通		法定外標示	《検討中》	(土木)		
31	上板橋第二	1	小茂根1-2	上二中プール壁面	ブロック塀が地震で倒れる	交通	9月7日	塀確認	【対応済み】	(新し課)	板橋
		2	小茂根2-27	台橋通り	交通量が多く片側通行でない	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
		3	小茂根2-11	大谷口通り沿い	信号のある交差点だが、変則的な形をしている。道幅も急に狭くなる。校外学習時は危険なのでさけて迂回する。	交通		避けて迂回	【対応済み】 ※継続	(学校)	
		4	小茂根3-11	台橋通り	交通量が多い、見通しがよくない坂道	交通		グリーンベルト	【対策済み】	(土木)	
32	上板橋第四	1	上板橋1-2	川越街道(国道)	歩道を走行する自転車への対応	交通	9月8日	注意喚起表示設置	【対応予定】	(国道)	板橋
		2	上板橋1-22	住宅街	街灯が2箇所と少なく、防犯上危険	防犯		街灯の増設	『対策不要』 ※照度基準クリア	(土木)	
		3	東新町1-44	住宅街	川越街道からの抜け道で一時停止が守られていない	交通		横断歩道塗り直し	【対応済み】	(警察)	
		4	東新町1-5	南ときわ通りへの道	植え込みが伸びて児童が視認できない	交通		草木の剪定	【対応予定】	(長寿社会推進課)	
		5	東新町1-5	交差点	信号の間隔が短く渡りきれない、横断歩道が目立たない	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
		6	上板橋1-3-1	学校前の一方通行道路	自動車の速度が速い、自転車が両方向から歩道に侵入する	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
		7	上板橋1-3-1	正門前	正面が車道に面しているにもかかわらず、その部分にガードレールがない。下校時に子どもが飛び出しやすい。また、車が歩道にはみ出す心配がある。	交通		ストッパー穴あけ	【対応済み】	(新し課)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
33 常盤台	1	常盤台1-47	交差点	環状7号線に向かって見通しが悪い	交通	9月8日	カーブミラー	『要望実施不可』 ※目的外のため	(土木)	
	2	常盤台1-57	交差点	坂道で、車がスピードを出している	交通		カーブミラー	『要望実施不可』 ※目的外のため	(土木)	
	3	常盤台1-44	駅前大踏切	8時登校時混雑	交通		歩道拡幅	『要望実施不可』	民有地のため	
	4	常盤台1-6	学校前交差点	登校時混雑、車、自転車への注意必要	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	5	常盤台2-9	交差点	登校時混雑、車、自転車への注意必要	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
34 桜川	1	東新町2	18・52の間	停止線消えている	交通	9月9日	停止線引き直し	【対応済み】	(警察)	板橋
	2	東新町2	44・59の間	停止線消えている	交通		停止線塗り直し	【対応済み】	(警察)	
	3	東新町2-34	ファミリーマート前	登校時間中にスクールゾーン隣接のコンビニから車両が出てスクールゾーン内を走行するため危険	交通		ターポリン設置 学童擁護員	【対応予定】 【対応予定】	(土木) (事務局)	
	4	小茂根5-18	大山航行前	横断歩道が消えている	交通		横断歩道塗り直し	【対応済み】	(警察)	
36 大谷口	1	大谷口北町5	日大裏の丁字路	スクールゾーン時間帯にウマをだしているが、ウマを動かして入ってくる車両があり、危険である	交通	9月6日	取り締まり	【対応済み】 ※継続	(警察)	板橋
	2	大谷口北町15付近	ファミリーマート付近歩道	ガードレールがないが、通過車両が多い	交通		減速標示設置	【対応済み】	(土木)	
	3	大谷口北町57付近	交差点	信号無視の車両がおおい（特に朝）	交通		取り締まり	【対応済み】 ※継続	(警察)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
37 向原	1	向原3-7	遊歩道の間	遊歩道の切れ目で車道を横断するのが危険	交通	9月9日	横断歩道設置 カラー舗装	『要望実施不可』 ※設置基準外 『要望実施不可』 ※近くに横断歩道があるため	(警察) (土木)	板橋
	2	向原1-14	道路	横断歩道が薄くなっている	交通		止まれ塗り直し	【対応済み】	(警察)	
	3	向原1-14	道路（都道）	路面標示薄くなっている	交通		路面標示塗り直し	【対応済み】	(都道)	
	4	向原2	向原2-1~7の通り	ガードレールがなく、通行量が多い	交通		ガードレール設置	『要望実施不可』	(豊島区道路)	
38 赤塚	1	赤塚7-27-5	魚金前信号	信号を見ないで渡る児童多し	交通	10月20日	信号無視できないよう音の設置	『要望実施不可』 ※目的外のため	(警察)	高島平
	2	赤塚3-1-22	原公園～赤塚小までの路地	細い道でミラーがないので飛び出しが多い	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	3	赤塚5-7-8から5-12-1	森田文具店～そば松月の路地	速い車がスピードを出して通る	交通		ガードレール設置 スクールゾーン	『要望実施不可』 ※狭小地のため 【設置済み】	(土木) (警察)	
39 成増	1-1	成増1-16-26	道路	街灯が少なく、夜道が心配	防犯	10月26日	街灯の増設	『対策不要』 ※照度基準クリア	(土木)	
	1-2	成増1-22-17	Y字路	出会い頭にぶつからないか、心配	交通		カーブミラー設置	『要望実施不可』 ※目的外のため	(土木)	
	2-1	成増1-2-2付近	交差点	生け垣があり、車や自転車がきていることに気付きにくく、危険	交通		草木剪定	【対応済み】	(警察) ※当日所有者へ依頼	
	2-2	成増1-17-10	伊藤内科小児科前の通り	車の抜け道になっており、スピードの速い車が多く危険	交通		カラー舗装	主要な通学路外	(土木)	
	2-3	成増1-11-1	あいキッズ門の南側	二方向からの下り坂の合流地点。自転車もスピードだ出ていることが多く、注意が必要。	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	3-1	成増2-26-3	セブンイレブン前の交差点(国道)	車が歩道ギリギリを通る。一時停止線が消えている。	交通		ポストコーン設置	《検討中》 ※国道と協議中	(土木)	
	3-2	成増1-27	第二児童遊園の交差点	夕方、暗いため見通しが悪く、危険	防犯		街灯の増設	『対策不要』 ※照度基準クリア	(土木)	
	3-3	成増2-6	交差点	赤塚高台通りから、小学校入口の交差点の抜け道として、バイク・車の通りが多い	交通		カーブミラー設置	『要望実施不可』 ※目的外のため	(土木)	
	3-4	成増2-4	交差点	赤塚高台通りから、小学校入口の交差点の抜け道として、バイク・車の通りが多い	交通		カーブミラー設置 ポール設置	『要望実施不可』 ※目的外のため	(土木)	
	3-5	成増2-9	真壁商店の角	自動販売機が死角になり、自転車と接触しそうになる	交通		注意喚起表示設置	【対応予定】	(土木)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
	3-6	成増1-1-11	川越街道歩道橋(国道)	人通りがなく、暗い。 ケムシが多く汚い	防犯		街灯の増設 歩道橋清掃	『対策不要』 ※照度基準クリア 【対応済み】	(土木) (国道)	高島平
	3-7	成増1-2	交差点	壁が死角となり自転車が見えにくい、車がギリギリに曲がってくる	交通		ポストコーン設置	『要望実施不可』 ※幅員が狭小のため	(土木)	
	4-1	成増2-8-19	交差点	アパートの一階部分の目隠しが死角となり、自転車が来た場合危険	交通		カーブミラー設置	『要望実施不可』 ※目的外のため	(土木)	
	4-2	成増2-4-12	T字路	電柱と家の間が狭いうえ足元に花壇がある 対向車が来た場合に注意	交通		看板の設置 植木鉢撤去	【設置済み】 【依頼済み】	(土木) (警察) ※当日所有者に依頼	
	4-3	成増2-1-13	Y字路	自動販売機で見えづらく、急カーブなので車や自転車が来た場合に危険	交通		カーブミラー設置	『要望実施不可』 ※目的外のため	(土木)	
	5-1	成増2-25・28	T字路	標識が木で隠れてしまっている。	交通		木の剪定 停止線再塗装	【対応済み】 【対応済み】	所有者にて対応 (警察)	
	5-2	成増2-23	マンションパーチビルズ前	公園が近く、子どもが走り回る	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	5-3	成増2-25	T字路	公園が近く、子どもが走り回る	交通		停止線再塗装	【対応予定】	(警察)	
	5-4	成増1-28-15	交差点	線が消えている。	交通		横断歩道再塗装	【対応予定】	(警察)	
	6-1	成増1-6	下赤塚公園への下り坂	車は一時停止するが、自転車が停止せず危険	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
	6-2	赤塚新町3-24-13	下赤塚公園周辺	車やトラックが停止していることが多く、それを避けながら歩かなければならない	交通		取り締まり	【対応済み】 ※継続	(警察)	
41	紅梅	1	徳丸7-1-1	コメディイタ 前の横断歩道	コメディからの車の入出庫に伴う車両の増加と前の横断歩道は曲がる車が急に来る時がある	交通	10月25日	主要な通学路外	『対策不要』	(事務局)
		2	徳丸7-4	ハーメルン笛吹き像前の歩道	公園前の長い歩道は下り坂で自転車を飛ばしているため危険	交通		主要な通学路外	『対策不要』	(事務局)
		3	徳丸6-27	徳丸が丘公園横の広い駐車場	大型トラックがたくさん停まっっていて、急発進したりする。しゃがんだりすると運転席が見えない、特に下校時が危険。	交通		児童に注意喚起	【対応済み】 ※継続	(学校)
		4	徳丸6-34・35	信号の無い横断歩道	登校時間帯は、車や自転車も多く坂道でスピードが出ているので危険。	交通		交差点マーク	【対応予定】	(土木)
		5	徳丸6-32-10	集合住宅交差点	たばこ屋方面から入って車が危険。車を確認しないで突っ切る児童を多く見かける	交通		横断歩道を通るよう指導	【対応済み】 ※継続	(学校)

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄	
							内容	状況	備考		
	6	徳丸6-16	T字路交差点 区民農園歩道	T字路箇所、車や自転車が低速でせり出てくる車が見えた際、通っていいのか待ってた方がいいのか迷う箇所。 区民農園の向かいのマンションの生垣沿いにおいて、下校時白線上に駐停車している車が多く、避けて道の真ん中を通るため注意が必要な箇所	交通		駐停車のパトロール強化	【対応済み】 ※継続	(警察)	高島平	
	7	徳丸6-12-5	天神坂の歩道	雨の日にガードレール内の赤い道（歩道）を歩くと滑って危険。	交通		舗装対応	『要望実施不可』	私有地のため		
	8	徳丸6-15	徳丸槇の道	駐車している車がある場合、道路に出るしかないため危険。信号と鏡がないため、車と自転車がいつ出てくるわからないため危険	交通			カーブミラー	『要望実施不可』 ※目的外のため		(土木)
	9	徳丸6-13-19	サンスプリングストーンマンション	木の枝が歩道まで飛び出しているため、道が狭くなっている。	交通			草木剪定	【対応済み】		所有者にて対応
	10	四葉2-10-6	T字路交差点	ユニクロ向かいの工事現場の見通しが悪い	交通			施工済み	『対策不要』		(事務局)
	11	徳丸8-1-1	紅梅小交差点前	大通りのため、車やバス・通勤、通学の人が多い。登校班が渋滞を起こしており、デイサービスの車の出入りが多いため危険	交通			学童擁護員	『要望実施不可』		(事務局)
43	成増ヶ丘	1	成増3-21-34	赤二中正門～天神下公園	車や自転車の速度が速い	交通	10月22日	ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	高島平
		2	成増3-34	交差点(天神公園角)	下り坂、車や自転車の速度が速い	交通		4方向止まれ	『要望実施不可』 ※設置設定外	(警察)	
		3	成増3-34	北口歯科交差点	自転車の信号無視、速度も速い	交通		ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	
		4	成増4-9・10・12	成丘通り	車のスピードが速い	交通		減速看板設置	『対策不要』 ※現状、設置済みのため	(土木)	
		5	成増5-12	交差点(天神公園角)	横断歩道、停止線がわかりづらい	交通		横断歩道、停止線引き直し	【対応予定】	(警察)	

小学校名	No.	危険・要注意箇所（所在地）		危険の内容及び状況	観点	点検日	対応内容			所轄
							内容	状況	備考	
44 下赤塚	1	赤塚6-2付近	赤塚6丁目公園に曲がるT字路	車から歩行者が死角に入り見えにくい、児童と車が接触したこともあり	交通	10月20日	ターポリン設置	【対応予定】	(土木)	高島平
	2	赤塚1-10-13	赤塚健康福祉センターから庚申塔に向かうカーブ	緩やかなカーブが続き脇道も多く見通しが悪い。交通量が多く速度を落とさない車が多い、歩道が狭い	交通		グリーンベルト	【対応予定】	(土木)	
	3	赤塚2-22付近	赤塚2丁目ふれあい公園付近のクランク	クランク付近の見通しが悪い。道幅が狭く歩行者と車のすれ違いが危険	交通		カーブミラーターポリン設置	『要望実施不可』 ※目的外のため 【対応予定】	(土木) (土木)	
	4	赤塚2-29付近	路地	畑の先が薄暗い細い歩道、人通りも少ない。また、歩道のポールが破損。	交通		ポストコーン復旧	【対応済み】	(土木)	
46 三園	1	三園二丁目	浄水場北信号	見通しが悪い、青信号が短い	交通	10月21日	信号時間調整	『要望実施不可』 ※適正なため	(警察)	高島平
	2	成増5-19	白子川沿い桜並木	樹木が茂り暗くなっている	防犯		樹木剪定	『対策不要』 ※適正範囲	(土木)	
	3	三園1-20付近	クリーニング店横	住宅建設中で資材が道路に置かれている	交通		施工済み	『対策不要』	(事務局)	
	4	三園1-50-8	マンション脇（歩道橋の少し手前）	マンション横に車が止まっており、見通しが悪く危ない	交通		標識の設置	【設置済み】	(警察)	
	5	成増4-33-9	マルエツの通り	店前に駐車している車があり、児童が歩道に出てしまう	交通		標識の設置 注意喚起表示設置	【設置済み】 【設置済み】	(警察) (土木)	
47 高島第一	1	高島平8-15・12	市場通りへ出る路地	横断歩道があるが、路地から出てくる車から見えにくい	交通	10月20日	注意喚起	『対策不要』 ※十分な視界確保	(土木)	高島平
	2	高島平8-12・11	市場通りへ出る路地	横断歩道があるが、路地から出てくる車から見えにくい	交通		注意喚起	『対策不要』 ※車通行禁止ゾーンのため	(土木)	
48 高島第二	1	高島平2-25-1	共用通学路	バス通りに面したT字路が自転車の飛び出し等で危ない	交通	10月20日	ドットライン引き直し	【対応予定】	(土木)	高島平
	2	高島平2-25-1	プール側交差点	以前交通事故があった交差点、スピード超過の乗用車等をよく見かける、無信号なので危険	交通		具体案検討中	警察と協議中	(土木)	
	3	高島平2-10-13	高島平二丁目公園（六の橋の通り）	時季によっては植栽と街路樹の茂りによって、見通しが悪くなっている	交通		街路樹の除草	【対応済み】	(土木)	
49 高島第三	1	高島平5-55付近	高速道路下（国道？）	設置されたカーブミラーに歩行者等の姿が映りにくい	交通	10月20日	カーブミラー向き変更	『要望実施不可』 ※既に撤去済み	(国道)	高島平
	2	高島平5-10-11	高島平郵便局のある交差点	主要な通学路の交差点で唯一、信号がない	交通		信号機設置	『要望実施不可』 ※設置条件外	(警察)	